Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 53691

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00053691
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 10/06/2016
OT fecha/hora impresion: 14/06/2016 17:30:20

Detalles del Equipo

Equipo:	MT014 777G-C CAT	Descripcion:	777 TRUCKS
Serie:	TNM00856	Frente de Trabajo:	
Horometro:	1,982.80	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 777G - MAINTENANCE 2000 HRS
Sistema:
Grupo:
Tecnico:
Teller:
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog:
50607 - CALIBRACION DE PAYLOAD - 2 - Backlog - 25/05/2016 OK
50608 - ALINEACION DE LLANTAS - 2 - Backlog - 25/05/2016 OK
52005 - INSPECCION DE TOLVA - 8 - Condition Monitoring - 01/06/2016 OK

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:
PM 2000 HRS PM L1

Trabajo Realizado:
cambio Aceite todos los Filtro y los dos de AIRE se tomo todas las muestras y se cambio aceite de motor trasmicion transfer, diferencial y mandos finale. Todos los Filtros Hidraulicos, y de trasmicion
Se Rebiso filtros de motor

Observaciones:
Falta cober de Amortiguador suspencion
No se encontro Filtro motor Particulas
[illegible] BIEN
6 [illegible] BK
Shiskya

HOROMETRO : 2002.3

INICIO (fecha/hora) 630 AM/16-6-2016 FINAL (fecha/hora) 530/PM

FIRMA Rigoberto Rios [signature]

NOMBRE Hugo Muños / Sergio Mosquera

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR